19 日本国特許庁 (JP)

⑪実用新案出願公開

⑩ 公開実用新案公報 (U)

昭57-157798

⑤Int. Cl.³ F 04 D 29/16 29/44

識別記号

庁内整理番号 6573—3H 7532—3H ❸公開 昭和57年(1982)10月4日

審查請求 未請求

(全 1 頁)

60送風機

②実

願 昭56-45834

②出

顧 昭56(1981) 3 月30日

⑩考 案 者 髙木通俊

砂実用新案登録請求の範囲

吸込口と排出口とを有するケーシングと、酸ケーシング内に回転自在に収納され流体を吸込口から排出口へ送出する羽根車と、を有する送風機において、前記ケーシングに羽根車の吸込口側の周囲を囲む突起を設け、羽根車により圧力が上昇させられた流体が吸込口側に環流するのを防止できるようにしたことを特徴とする送風機。

横須賀市夏島町1番地日産自動

車株式会社追浜工場内

の出願 人

日産自動車株式会社

横浜市神奈川区宝町2番地


個代 理 人 弁理士 有我軍一郎

図面の簡単な説明


第1図は従来の送風機を示すその断面図、第2 図はこの考案に係る送風機の一実施例を示すその 断面図、第3図はこの考案の他の実施例を示すそ の断面図である。

16…ケーシング、17…吸込口、19…羽根車、24…突起、26…循環流、31…ケーシング、33…突起、34…羽根車、37…循環流。


第1図



第2図



第3図




公開実用 昭和57一 157798

20 Pm

断用 新 案 登 録 願 (D) 後記号なし

昭和56年3月30日

特許庁長官 殿





- 2. 考案者 コスカンガンチョウ 神奈川県横須賀市夏島町1番地 デッシックラン 日産自動車株式会社 追浜工場内 氏名 高 木 通 俊
- 3. 実用新案登録出願人

住 所 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地名 称 (399)日産自動車株式会社 代表者 石 原 俊

4: 代 理 人 〒151

住 所 東京都渋谷区代々木2丁目 6番9号 第2田中ビル

氏 名 弁理士 (7260) 有 我 軍 一 則 電 話 370-2470



特許庁 56. 4. 1 止銀第二級 佐野

56 645834

方 点 審 查 1070

岄 細





考案の名称 1.

送 風 棳

2. 実用新案登録請求の範囲

吸込口と排出口とを有するケーシングと、 該ケーシング内に回転自在に収納され流体を吸込 口から排出口へ送出する羽根車と、を有する送風 機において、前記ケーシングに羽根車の吸込口側 の周囲を囲む突起を設け、羽根車により圧力が上 昇させられた流体が吸込口側に環流するのを防止 できるようにしたことを特徴とする送風機。

考案の詳細な説明 3.

この考案は送風機に関する。

従来、吸込口を有するケーシングと、吸込 口を有しケーシング内に回転自在に収納された羽 根車と、を有した送風機として、例えば第1図に 示すようなものがある。第1図において、(1)は送 風機であり、送風機(1)のケーシング(2)には吸込口 (3)と排出口(4)とが設けられている。吸込口(3)の内

公開実用 昭和57 157798

端は有底円筒状の羽根車(5)の開口端に対向し、両者の間には隙間(6)が形成されている。羽根車(5)は底部が軸(7)でケーシング(2)に回転自在に支持され、その円筒部に複数の羽根(8)を形成している。

羽根車(5)が矢印の向きに回転すると、羽根車(5)の円筒部内の流体としての空気は羽根(8)によつて吸込口(3)に取り込まれると同時に圧力を高められて排出口(4)から吐出される。そして、圧力が下がつた円筒部内には吸込口(3)から排出口(4)に向かう空気流(10)が図示のように生じる。このとき羽根車(5)の外周の空気圧は羽根車(5)により大量の空気がケーシンク(2)の周囲の壁面に押付けられるため吸込口(3)での空気圧より高くなつている。

しかしながら、このような従来の送風機(I)の構造では、隙間(6)が在るため、羽根軍(5)によつて圧力が高められ排出口(4)に向かう空気の一部がこの隙間(6)を通つて圧力の低い吸込口(3)側に流れ、さらに羽根車(5)の吸込口側に環流する。この結果、隙間(6)を通路とする循環流(II)が図示のように生ず







る。このため、送風機(1)の効率が低下させられているという問題点があつた。

この考案はこのような従来の問題点に着目してなされたもので、ケーシングに羽根車の吸込口側の外周を囲む突起を設け、羽根車により圧力が上昇させられた流体が吸込口に環流するのを防止することにより前記問題点を解決することを目的としている。

以下、この考案を図面に基づいて説明する。

第2図はこの考案の一実施例を示す図である。まず、構成を説明する。第2図において、(15)は送風機であり、この送風機(15)のケーシング(16)には吸込口(17)と排出口(18)が設けられている。吸込口(17)の内端は有底円筒状の羽根車(19)の開口端が対向し、両者の間には隙間(20)が形成されている。羽根車(15)は底部が軸(21)でケーシング(16)に回転自在に支持され、その円筒部に複数の羽根(22)を形成している。

(24)は突起であり、この突起(24)は羽根車の吸込口側の外周を囲むようにケーシング(16)の内面に円環状に立設されている。突起(24)は羽根車の吸込口側



公開実用 昭和57 157798

の外周面に面で対向し、両者の間には狭いスリット状の通路内が形成される。

次に作用を説明する。

羽根車四の吸込口側外周に突起四によつて通路内が形成されたため、吸込口(3)と排出口(18)の両側の圧力差で生ずる循環流岡は通路間と隙間間を通ることになる。隙間側は殆んど点で対向しているため、循環流圏を妨ることはできなかつたが、この通路四はスリットであるから、通路四を通過する循環流圏はかなりの抵抗を受ける。この結果、循環流圏の流量は減少させられ、送風機(5)の効率が改善される。




さらに、第3図はこの考案の他の実施例を示す 図である。この実施例では、ケーシング(31)の吸込口(32)側の外面に突起(33)を設け、この突起(33)が羽根車(34)の吸込口(44)の吸込口(32)の吸込口(32)の弧状に合わせて羽根車(34)の開口端部を整形させておく。この結果、ケーシング(31)の突起(32)と吸込口(32)の弧状部とが羽根車(34)との間に第1実施例よりも長いスリッ

ト状の通路圏を形成させている。したがつて、第 1 実施例と同様にして、循環流切の流量を減少さ せることができる。

以上説明してきたように、この考案によれば、 ケーシングに羽根車の吸込口側の外周を囲む突起 を設けたので、羽根車により圧力が上昇させられ た流体が吸込口に環流するのを防止することがで きる。しかも。突起はケーシングに一体的に形成 させることができるので、従来と同様の原価工数 で製作が可能であるという効果が得られる。

4. 図面の簡単な説明



(16) … ケーシング、 (17) … 吸込口、

(19) … 羽根車、

24)…突起、


26)…循環流、

(31) … ケーシング、

(33)… 突起、


(34)…羽根車、





公開実用 昭和57— 157798

第 1 図



157798/3

术理人 为理士 有我罩一郎 10.7€


第 2 図 20 26 24 -19 -19 -18

1571987/3

次理人 赤理4 有我軍一郎 1071

公開実用 昭和57- 157798

第3図



1577983/3

水理人 介理 有我軍一鄭 1078



一大学

5. 添付書類の目録

 (1) 可
 細
 書

 (2) 図
 面

 (3) 願 書 副 本

 (4) 委 任 状

1 道

1 道

1 逝

1 通

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

Soloon in the initiages measure out the initiation to the initiation of
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.